PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP16633918

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
01/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25015312

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ
31/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084Z041

(9) RAISON SOCIALE : Auto Contrôle Sarriannais

(3) COORDONNÉES : 89, Boulevard du Comté d'Orange

84260 Sarrians

Tel:04 90 65 38 85

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084F1064

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CF-959-JJ (F)	24/06/2021	21/05/2012

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7XS9HM0CZ021715	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10CTRCT004W000	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
226268

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV)
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVD)

DÉFAILLANCES MINEURES

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (ARG,ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/07/2019 : 140588 km / 07/07/2021 : 156932 km / 21/07/2021 : 157314 km / 06/07/2023 : 197239 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	5%		2%	
Forces verticales :	1004 daN		757 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	310 daN	294 daN	252 daN	266 daN
Déséquilibre (<20%) :	6%		6%	
Forces de freinage (efficacité):	310 daN	294 daN	252 daN	266 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	63			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 20%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1 : 0.23	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.5%	-2.1%		

CF-959-JJ

CT 31/10/2025

S084Z041
S_31/10/2025
CF-959-JJ

N° D'AGRÉMENT :S084Z041
N° DE SÉRIE :VF7XS9HM0CZ021715
N° D'IMPRIMÉ : ZP16633918

DUPLICATA

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP16633920

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
01/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25015314

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ
31/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084Z041

(9) RAISON SOCIALE : Auto Contrôle Sarriannais

(3) COORDONNÉES : 89, Boulevard du Comté d'Orange

84260 Sarrians

Tel:04 90 65 38 85

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084F1064

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DE-719-HW (F)	09/09/2019	27/03/2014

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	3008

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3HURHC8ES051739	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP009H308	GH

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
245119

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences (G)

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G,D)

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCES MINEURES

3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARG)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/07/2019 : 124278 km / 30/07/2021 : 175207 km / 23/08/2021 : 177893 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		5%	
Forces verticales :	1017 daN		724 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	325 daN	364 daN	237 daN	250 daN
Déséquilibre (<20%) :	11%		6%	
Forces de freinage (efficacité):	325 daN	364 daN	237 daN	250 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	67			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.9%	-1.2%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-1.6%		

DE-719-HW

CT 31/10/2025

S084Z041
S 31/10/2025
DE-719-HW

N° D'AGRÉMENT : S084Z041
N° DE SÉRIE VF3HURHC8ES051739
N° D'IMPRIMÉ : ZP16633920

DUPLICATA

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP16633921

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
01/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25015315

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ
31/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084Z041

(9) RAISON SOCIALE : Auto Contrôle Sarriannais

(3) COORDONNÉES : 89, Boulevard du Comté d'Orange

84260 Sarrians

Tel:04 90 65 38 85

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084F1064

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CE-542-FE (F)	24/06/2021	19/04/2012

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	207

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3WA8HR0CT039440	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
U10PGTVP000S813	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
146531

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G,D)
6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AR)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DÉFAILLANCES MINEURES

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (ARG,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/02/2019 : 25258 km / 06/08/2019 : 35426 km / 28/06/2021 : 81379 km / 04/07/2023 : 105115 km / 02/07/2024 : 125779 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-2.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	5%		0%	
Forces verticales :	772 daN		464 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	294 daN	263 daN	152 daN	152 daN
Déséquilibre (<20%) :	11%		0%	
Forces de freinage (efficacité):	294 daN	263 daN	152 daN	152 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	69			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 18%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C2 : <0.10	C3 : <0.10	C4 : <0.10	Moyenne : <0.10
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-2.1%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		

CE-542-FE

CT 31/10/2025

S084Z041
S_31/10/2025
CE-542-FE

N° D'AGRÉMENT :S084Z041
N° DE SÉRIE VF3WA8HR0CT039440
N° D'IMPRIMÉ : ZP16633921

DUPLICATA

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZP16633922

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
01/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25015316

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ
31/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084Z041

(9) RAISON SOCIALE : Auto Contrôle Sarriannais

(3) COORDONNÉES : 89, Boulevard du Comté d'Orange

84260 Sarrians

Tel:04 90 65 38 85

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084F1064

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CV-154-LY (F)	16/07/2021	05/06/2013

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3YASMFB12314138	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10PGTCT002T651	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
139745

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (G,D)
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G,D)
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G,ARG)
4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG,ARG)
5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (ARG,ARD)
6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (ARG)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D)
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,D,ARG,ARD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D,AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/07/2021 : 121461 km / 07/07/2023 : 124776 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIÈRE G	ARRIÈRE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	13%		31%	
Forces verticales :	1053 daN		818 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	403 daN	379 daN	285 daN	281 daN
Déséquilibre (<20%) :	6%		2%	
Forces de freinage (efficacité):	403 daN	379 daN	285 daN	281 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	72			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 20%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Faux de croisement (-3.0% à -0.5%)				

CV-154-LY

CT 31/10/2025

S084Z041
S 31/10/2025
CV-154-LY

N° D'AGRÉMENT :S084Z041
N° DE SÉRIE VF3YASMFB12314138
N° D'IMPRIMÉ : ZP16633922

DUPLICATA